

報告：歴史遺産関連班の活動に関する報告

(本文24～27ページ参照)



口絵写真-21 天守北側石垣の崩壊とクラック発生状況



口絵写真-22 頼当御門石垣の崩壊状況(背後は宇土櫓)



口絵写真-23 長局櫓北側のクラック発生状況