

玄海小学校




図3

グラウンド端の雑石積み擁壁が、地震動により前面に傾動したため、盛土に沈下するビクラフが生じた。

玄海中学校




図4。グラウンドの盛土厚が薄く、周辺の構造物やクラックの状況と、地震動による変位とは確定できない。グラウンドを含む規模の地すべり性崩壊に起因していることが考えられるため、今後、詳細調査を行い地山挙動を把握する必要あり