


報告：花崗閃緑岩地帯における深層風化に関する現地調査報告（その2）

(本文14～17ページ参照)



口絵写真-18 UAV簡易測量による崩壊斜面正面図と計測結果



サイト2 全景(崩壊地上方を望む)



頭部滑落崖の状況



頭部滑落崖背後での試験状況



側部滑落崖背後での試験状況

口絵写真-19 簡易動的コーン貫入試験状況(サイト2)



頭部滑落崖のまさ土



頭部滑落崖のまさ土(近景)



側部滑落崖の鬼まさ



側部滑落崖の鬼まさ(近景)

口絵写真-20 花崗岩の風化状況(サイト2)