第2回 平成30年7月豪雨による 地盤災害調査報告会



岡山県における河川堤防, 斜面の被害状況, および岡山県・広島県ため池堤体被害状況報告

日時:2018年9月12日(水) 13:00~17:30 場所:日本大学 駿河台キャンパス

岡山大学緊急調査団

調査団



- 岡山大学環境理工学部・理学部の教員で構成される緊急調査 団を2018年7月8日に立ち上げ
- 9日に第一回会合を開き、組織体制および調査場所を確定

調査団の構成

団長:西村伸一

団員: 竹下祐二, 鈴木茂之, 西山 哲, 小松 満, 柴田俊文,


金 秉洙, 珠玖隆行

- 10日から順次調査を開始
- 以降も調査継続

調査地域マップ



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY





河川・ため池に関わる災害



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY

● 河川堤防の破堤






- ●越水
 - 高梁川(総社市日羽,総社市宍粟,高梁市落合町阿部)
- ため池堤体の損傷もしく破堤冠光寺池(岡山市北区), 江田池(倉敷市), 太田池(浅口市)

3


岡山県 雨雲の動き:7月6日






岡山県 雨雲の動き 7月7日






総降水量(7/5~7/7)






ハイエトグラフと堤防決壊時間















今回の豪雨の確率年推定値






河川堤防の破堤:小田川(倉敷市真備地区)



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY



内山谷川 破堤 左岸

左岸

末政川 破堤 左岸,右岸

小田川









合流部分の決壊箇所

12

小田川·高馬川破堤箇所

高馬川 破堤 左岸,右岸



岡山大学







小田川·真谷川破堤箇所



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY



破堤箇所



越流による裏のり侵食





小田川·末政川破堤箇所









裏のり崩落箇所

河川堤防の破堤原因



- ・多くは越流破堤と結論づけられている.
- ・越流を伴わない裏法面崩壊も見られる. → 間隙水圧による破堤
- ・パイピングの可能性は否定できない。



小田川で見られた噴砂痕 パイピング?

(写真:地盤工学会平成30年7月25 日平成30年7月豪雨による地盤災害 調査報告セッション資料より)

旭川•砂川

破堤していない箇所



岡山大学

18

9日午後5時現在, 岡山市内の住宅被害:





砂川の破堤



岡山大学









ため池堤体の損傷(冠光寺池)



ため池堤体の損傷・破堤(江田池岡山市北区) | | 岡山大学

山陽自

動車道









貯水量:340,000m3

裏のり面が円弧すべり状に崩落 決壊はせず

ため池堤体の損傷・破堤(南谷池総社市)



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY

ため池堤体の損傷・破堤(大田池浅口市)


造山 古墳

④江田池 損壊



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY











⑦山田池 (久米郡美咲町)




岡山県内の損傷・破堤ため池













広島県福山市 ため池



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY

岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY


①山田古池・山田上池 (広島県福山市神辺町)







災害後




①山田上池, 古池



小規模の老朽ため池







土砂の流入


28

②勝負迫上池・下池(広島県福山市)





(毎日新聞, 2018/7/16)



⑧乙池・大池・横池(東広島市)



岡山大学 OKAYAMA LINIVERSITY




⑧乙池・大池・横池 (東広島市)



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY

連続池の連続破堤







災害後

最下流の乙池は越流するもの の破堤を免れている.

⑧乙池・大池・横池(東広島市)



たらだ ⑩寺田池(東広島市)













⑩寺田池(東広島市)



岡山大学 OKAYAMA LINIVERSITY





広島(東広) のたり のたり の流入により の破堤したい ものが多い

斜面に関わる災害



岡山大学 OKAYAMA UNIVERSITY

● 斜面崩壊

岡山市北区(半田山) 笠岡市茂平 井原市岩倉町 井原市上出部町 井原市向町 津山市中北上 高梁市落合橋北 新見市上熊谷

●土石流

倉敷市広江 井原市西江原町 岡山市北区伊島町(京山) 高梁市落合町近似 - 砂泥互層(泥岩)

まさ土, 花崗岩


泥質片岩

盛土構造物

まさ土、花崗岩

斜面災害(斜面崩壊)





過去の豪雨災害との比較




/ <u>></u>						
	1972年 6月, 7月	1976年 9月	1990年 9月	1998年 10月	2011年 9月	2018年 7月
死者	16	18	10	5	-	61 (行 方不 明3)
負傷者	19	93	10	27	-	160
床上浸水	3,284	6,321	1,615	2,668	4,461	5,510
床下浸水	15,120	26,725	6,352	4,692	239	6,130
堤防決壊	141	292	5	0	-	18
山くずれ	743	1,145	72	265	4	20

降雨データ無し

斜面災害(土石流)





まとめ



- 河川堤防の破堤は越流によって引き起こされた可能性が高い。しかしながら、越流破堤や法面の侵食以外にも、越流を伴わない裏法の崩壊が多く見られた。
 パイピングの可能性も疑われる。
- 岡山におけるため池の破堤は、越流が主要因である。また、 裏法面の崩落は、間隙水圧の上昇が疑われる。一方、広島 においては、多くの池が、土石流の流入で破堤している。 比較的小規模なため池が決壊に至っている。
- 災害発生数は累積降雨マップと対応しており、県内で見れば、 累積降雨量が多いほど災害の数も多い(県西部・北西部では災害が多く、県南東部では災害が少ない)。