

論説：鉄道盛土の複合的な被災原因

(本文8～11ページ参照)



口絵写真-1 盛土法尻部のふとん籠からの湧水と縦断方向への流下状況(青い森鉄道, 八戸貨物～陸奥市川間)



口絵写真-2 盛土法尻部のふとん籠からの湧水状況(東北線, 泉崎～矢吹間)



口絵写真-3 崩壊した盛土の末端部が泥濘化した状況(仙山線, 作並～八ツ森間)