報告：熊本地震による土砂災害と国総研の取り組み

（本文22～25ページ参照）



口絵写真-2　カルデラ周辺の崩壊（赤色表示）発生分布



口絵写真－3　　活断層位置，加速度分布と崩壊地分布の状況



口絵写真－4　地質と崩壊地分布の状況（1/20 万シームレス地質図に加筆）



口絵写真－5　危険度評価と実際の崩壊地の分布の比較（実際の崩壊地は濃い赤点で表示）



口絵写真－6　主な土砂移動箇所における衛星 SAR 画像と光学画像
a, b, d：国土地理院 正射画像（平成 28 年 4 月 16 日撮影），c, e：ヘリ斜め写真（平成 28 年 4 月 16 日撮影）



口絵写真－7　Pi-SAR2画像例（情報通信研究機構のPi-SAR2画像データに加筆）