

## 地盤技術者のための FEM シリーズ③

2021 年 12 月 2 日：GGraphia3.exe の不具合を解消

< 詳細 >

- ・ 層数読込まれる位置に施工ステップが出力されている不具合の修正
- ・ Cam-Clay 材料を設定しなかった場合の不正な値の出力不具合の修正
- ・ インポートファイル末尾の ICB0 を読み込む部分において、施工ステップが 2 で固定して出力されている不具合の修正