



報告：スコリア分布地における土砂災害とその要因
～富士山麓小山町の台風被害を通して～
(本文26～29ページ参照)



口絵写真-8 平成22年9月台風9号による小山町中心部の被害状況。野沢川と鮎沢川の合流部。写真の左上端の建物が小山町役場（引用元：沼津土木事務所：台風9号に伴う被災状況と災害復旧への取り組み，2010，（一社）中部地域づくり協会，入手先<<http://www.ckk.or.jp/saigai/2012/9-16/9.html>>（参照2017.2.26））



口絵写真-9 黒色スコリア薄片顕微鏡写真。発泡構造を持つ多孔質な粒子の状況



口絵写真-10 口絵写真-9 の偏光顕微鏡写真 (a : 開放ニコル b : 直交ニコル)