2007年3月25日能登半島地震速報 地形・地盤条件と地震被害


小長井一男 東京大学生産技術研究所教授

池田隆明 東京大学生産技術研究所研究員、土木学会研究推進機構研究員、飛島建設技術研究所


高津茂樹 東京大学生産技術研究所協力研究員、土木学会研究推進機構研究員、建設技術研究所

井筒剛東京大学生産技術研究所振興特任研究員
















第1地点 (N37度05分58秒, E136度50分31秒)

























第3地点 (N37度08分20秒, E136度50分31秒)



1975年撮影の空中写真



関野鼻 (N37度12分50秒,E136度41分18秒)



関野鼻 (N37度13分22秒, E136度41分43秒)





輪島市大沢町アタケ岬近く (N37度22分26秒, E136度47分19秒)







街中の段差









井戸と近接する電柱



