

幸手市西関宿 江戸川堤防被災等調査

調査日：2011年03月15日

埼玉大学地圏科学研究センター


桑野二郎・橘 伸也

東京大学生産技術研究所

桑野玲子









1) すでに復旧作業に入っており、
アスファルト等は除去された状態。



2) 復旧作業の様子



3) のり尻付近



4) 左岸(対岸)遠景



5) 液状化による噴砂



6) 噴砂



7) 現場近くの墓地。墓石の倒壊。



8) 現場から南へ約400mにある墓地。
墓石の倒壊は見られなかった。