



報告：浅い部分のせん断ひずみを簡易計測することによる崩壊監視の提案


(本文12～15ページ参照)




口絵写真－1 擁壁内に作製した大型模型斜面とその掘削の様子



口絵写真－2 崩壊直前から崩壊に至るまでの斜面の様子



(a) 警報器内部の構造と接続した様子



(b) 斜面に設置した表層ひずみ棒と警報器

口絵写真一3 斜面崩壊を簡易に監視するための表層ひずみ棒と警報器