


報告：平成 28 年熊本地震に起因した斜面災害に関する現地調査報告

(本文8～11ページ参照)



口絵写真-2 落石・トップリング・岩盤崩壊(黒川・白川兩岸, 撮影：九州大学大学院 安福規之教授)



口絵写真-3 深層崩壊(阿蘇大橋周辺, 撮影：九州大学大学院 安福規之教授)



口絵写真-4 表層崩壊(火の鳥温泉地区)



口絵写真-5 連続的な表層崩壊(烏帽子岳, 撮影: 熊本大学減災センター 鳥井真之特任准教授)



口絵写真-6 地すべり性崩壊(高野台, 撮影：九州大学大学院 安福規之教授)



口絵写真-7 土石流(崩壊土砂+溪流水, 山王谷川, 撮影：熊本大学減災センター 鳥井真之特任准教授)