


# 講座：地盤に刻まれた大地震の痕跡

## 8. 講座を終えるにあたって

(本文50～51ページ参照)



口絵写真-1 2016年熊本地震に伴う地表地震断層調査結果<sup>3)</sup>。黒点は地表踏査で地表地震断層を確認した地点、ピンク色の線は既知の活断層トレースを示す。



口絵写真-2 山出（やまいで）トレンチ壁面。上益城郡甲佐町白旗山出にて2017年1月に掘削し、3月までの間、調査・観察を実施した。トレンチ壁面の地層は、写真奥側から手前側に向かって撓み混むように変形するとともに、明瞭な断層（調査者の手のあたり）によって切られている。